

## INDICAÇÃO N.º 008/2014

Indico à mesa, ouvido o douto plenário, em sintonia e respeito ao Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis, para que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e este ordene mandar fazer as reformas necessárias na EMEI Padre Arnaldo Belli, no bairro Marf I, cujas falhas constatadas são as que abaixo seguem como **Justificativa**

### **AREA EXTERNA**

- Grande espaço entre o fechamento do portão principal, possibilitando a saída de alunos;
- Entulhos ao redor da quadra de esportes;
- Abertura no muro da quadra de esportes com acesso a rua;
- Grelhas de ferro para canaletas abertas onde já causou acidentes com professores;
- Rampas de acesso para acessibilidade;
- Escada de acesso da escola para o estacionamento dos professores;

### **SAÍDA DA ESCOLA**

(Esta área está extremamente perigosa e já ocorreram acidentes)

- Necessita de Faixas de pedestres, lombadas e sinalizações;
- Não há calçadas nas laterais da escola;

### **AREA INTERNA**

#### **Sala de Aula 01**

- Sala dividida em varias funções/departamentos por falta de espaços (Biblioteca, Reforço, coordenação);
- Armários para os professores;
- Necessita de reparos nos forros e nas paredes;

#### **Sala de Aula 02**

- Armários e basculantes quebrados;
- Quando chove entra muita água na sala;

#### **Sala de Aula 03**

- Forro cedeu;
- Iluminarias com problemas;
- Necessita de toldos nas janelas, devido ao Sol intenso;

#### **Sala de Aula 04**

- Necessita de ventiladores, ambiente muito quente;
- A Sala esta sem pintura e possui armários quebrados;

#### **Sala de Aula 05**

- Necessita pintura;
- Possui goteira nas Lâmpadas;

- Basculantes das janelas estão quebrados;
- **Necessita de toldos nas janelas, devido ao Sol intenso;**

#### **Sala de Aula 06**

- Necessita pintura;
- Quando chove há grandes pontos de goteiras e escorre água pelas paredes;

#### **Sala do 1º C**

- Ambiente muito quente, pois possui cobertura de Brasilit e não há ventiladores na sala;
- A Lousa esta danificada pelo Sol e necessita troca;
- O Forro precisa de reparos;

#### **Sala de Reforço**

- Reparos no forro da sala

#### **Banheiro de Alunos especiais**

- Necessita reforma no Teto e na canalização que estão em situações precárias;
- Solicitação de uma escada para ajudar os alunos a subirem na maca para trocar;

#### **Secretaria**

- Banheiro desativado por falta de espaço;

#### **Sala dos Professores**

- Vários pontos de Mofó nas paredes;

#### **Observações:**

- A escola possui o Convênio “Cai na Rede” da Rota das Bandeiras e ainda não houve atribuição de professores para dar aula e está ate o momento sem funcionar;
- A escola também possui diversos alunos especiais que necessitam de maiores cuidados e auxílios para o aprendizado;

Sala da Sessões, 13 de fevereiro de 2014.

**Alexandre M. A. da Silva**

**Diego M. S. Carribeiro**

**Hélio J. V. Gonçalves**

**José Fernando de Oliveira**

**Paulo Sebastião Bueno**

**Pedro Domingues de Oliveira**

**Raymundo A. Bueno**

**Rosângela S. P. Escudeiro**

**Rosilene Camargo Pazinato**

**Dr. Valdomiro de Paiva**

**Vanderlei B. Teixeira**